

Alain LEFEVRE
Géomètre – Expert Immobilier
5, rue Charles SANGLIER
45000 ORLEANS
Tél. : 06-18-09-90-61

RAPPORT DE L'ETAT D'INSTALLATION INTERIEURE GAZ

Suivant la NORME XP P 45-500

En application des articles L.271-6, R.271-1 à R.271-4 et R.134-6 à R.134-9, de l'arrêté du 2 août 1977 modifié par l'arrêté du 5 octobre 2005 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

En application de l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE ET DE L'IMMEUBLE

Nom – Prénom : **MME. CHAMIE TANYA**
Numéro - Rue : 25/27, rue Corentin Cariou
Code postal - Ville : 75019 PARIS
Etagé : Esc.C – 1^{er}
Porte : Face Gauche
Lot N° : 145
Nombre de pièces : 2

Nature du gaz : ☒ Gaz naturel ☐ GPL
Distributeur :
Installation alimentée en gaz : ☐ Oui ☒ Non

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom – Prénom : Idem
Numéro - Rue :
Code postal - Ville :

IDENTIFICATION DES APPAREILS

Genre (1) Marque - Modèle	Localisation	Type (2)	Puissance en kW	Observations <small>Anomalie, débit calorifique, taux de CO mesuré, motifs de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné</small>

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur...

(2) Non raccordé - Raccordé - Etanche

L'attestation de contrôle de la vacuité des conduits de fumée et/ou le justificatif d'entretien de la chaudière daté chacun de moins d'1 an, ont été présentés lors du diagnostic :

☐ Oui ☒ Non

ANOMALIES IDENTIFIEES

Points de contrôle	A1 A2 Ou DGI	Libellé des anomalies	Recommandations
Robinet dans cuisine		Néant	

A1 : présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation

A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

DGI (Danger Grave et Immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENT N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS

Néant

CONSTATATIONS DIVERSES

CONCLUSION

- ☒ L'installation ne comporte aucune anomalie
- ☐ L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement
- ☐ L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais
- ☐ L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service

Nota :

Nous rappelons au donneur d'ordre que la responsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés, et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation.

Nom de l'expert : Philippe GAULT

Attestation de compétence : n° ODI/gaz/11107399 Par : AFNOR

Fait à : Paris

Le : 10-08-2016